




Подключение нагрузки 4 ома



Подключение нагрузки 8 ома




Подключение нагрузки 16Ω



* Общее сопротивление линии промкотпортилей не должно быть меньше указанного.

Подключение нагрузки 33Ω



* Общее сопротивление линии промкотпортилей не должно быть меньше указанного.